


Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Ŕ

AVERTISMENT: O carcasă deteriorată sau o maşină deschisă poate duce la un şoc electric extrem de periculos. Nu deschideţi maşina şi nu o folosiţi dacă aceasta este

deteriorată. Nu găuriți carcasa, de exemplu pentru a prinde o emblemă de firmă. Înaintea oricăror intervenții asupra masinii scoateti stecherul din priza de curent.



AVERTISMENT: Un cablu de joncţiune deteriorat poate duce la un şoc electric extrem de periculos. Controlaţi regulat cablul de joncţiune. Nu puneţi în funcţiune maşina

dacă aceasta prezintă cablul deteriorat. Pentru înlocuirea unui cablu deteriorat adresaţi-vă întotdeauna numai unui specialist. Nu înfăşuraţi cablul în jurul maşinii şi feriţi-l de ulei, căldură şi muchii ascuţite. Nu transportaţi maşina trăgând-o de cablu şi nu trageţi de cablu pentru a scoate stecherul afară din priză.



AVERTISMENT: Nu lucrați în ploaie sau în mediu umed resp. ud. Aceasta poate duce la un şoc electric extrem de periculos.

Menţineţi maşina uscată. În caz de nefolosire păstraţi maşina la loc uscat. Luaţi în considerare condiţiile meteorologice. Nu lucraţi în spaţii cu instalaţii sanitare ude. Nu atingeţi conductorii legaţi la pământ sau consumatorii electrici cu legare la masă ca de ex. ţevi, radiatoare, sobe sau frigidere.



AVERTISMENT: Conectaţi sculele electrice, utilizate în aer liber prin intermediul unui întrerupător de protecție.



AVERTISMENT: Pericol de explozie!
Suflanta de aer cald poate aprinde lichidele
şi gazele inflamabile şi provoca explozii. Nu
lucraţi în mediu cu pericol de explozie. Înainte

de începerea lucrului controlați spațiul înconjurător. Nu lucrați în apropierea combustibililor sau a rezervoarelor de gaze, chiar dacă acestea sunt goale.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! Căldura poate ajunge la materialele inflamabile, care nu se văd, fiind ascunse sub cofraje, în plafoane, podele sau cavități

și le poate aprinde. Verificați sectorul de lucru înainte de a începe să lucrați iar în situații neclare renunțați să mai folosiți suflanta de aer cald. Nu țineți mașina îndreptată mai mult timp asupra aceluiași loc.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! O suflantă de aer cald nesupravegheată poate produce arderea obiectelor aflate în apropiere. Supraveghiați continuu mașina în

timpul funcționării acesteia. Lăsați mașina să se răcească punând-o jos numai în poziție verticală. Lăsațio să se răcească complet.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! La prelucrarea materialelor plastice, lacurilor sau materialelor similare se degajă gaze inflamabile sau explozibile. Pregătiți-vă

pentru stingerea eventualelor flăcări și țineți la îndemână substanțe adecvate pentru stingerea incendiilor.



AVERTISMENT: Pericol de intoxicare! La prelucrarea materialelor plastice, lacurilor sau materialelor similare se degajă gaze care pot fi agresive sau toxice. Evitaţi

inspirarea vaporilor, chiar dacă aceştia nu par a da motiv de îngrijorare. Asiguraţi întotdeauna o bună ventilare a locului de muncă sau purtaţi mască de protecţie a respiraţiei.



AVERTISMENT: Pericol de rănire! Fluxul de aer fierbinte poate răni persoane sau animale. Atingerea ţevii elementului de încălzire sau a duzei provoacă arsuri

cutanate. fiineţi copii şi alte persoane departe de maşină. Nu atingeţi ţeava elementului de încălzire şi duza când acestea sunt fierbinţi. Nu folosiţi maşină drept uscător de păr, deoarece aceasta se încălzeşte mult mai mult decât un aparat de uscat părul. Nu folosiţi maşina pentru încălzirea de lichide sau uscarea de obiecte şi materiale care pot fi distruse sub acţiunea aerului fierbinte.



AVERTISMENT: Pericol de rănire! O pornire involuntară sau conectarea neaşteptată a încălzirii după declanşarea limitatorului de temperatură poate provoca răniri. Înainte de

racordarea la rețeaua de curent, asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția Oprit. Deconectați maşina după ce limitatorul de temperatură a intrat în functiune.



AVERTISMENT: Pericol de rănire! Utilizarea unei duze cu un ghidaj al fluxului de aer neadecvat pentru maşina dumneavoastră poate provoca arsuri. Folositi numai accesorii

originale, specificate în prezentele instrucțiuni de folosire pentru modelul dumneavoastră.



AVERTISMENT: Pericol de rănire şi incendiu! Suflanta de aer cald este periculoasă pentru copii. Păstraţi suflanta de aer cald la loc inaccesibil copiilor.



ATENŢIE: Pericol de încălzire excesivă!
Manevrarea greşită poate duce la
acumularea de căldură și prin aceasta la

deteriorarea maşinii. Nu lăsaţi maşina să funcţioneze fiind culcată sau îndreptată continuu în jos. Nu este permis ca orificiul de aspirare a aerului şi duza să fie acoperite. Folosiţi numai duze adecvate pentru maşina dumneayoastră.



Recuperarea materiilor prime în loc de eliminarea deşeurilor. Maşina, accesoriile şi ambalajul ar trebui dirijate către o staţie de revalorificare ecologică.

Date tehnice

					١					I	3				С	
Tensiune	[V]	23	30	12	20	10	00	23	30	12	20	10	00	230 120 100		100
Frecvenţă	[Hz]	50/60		60				50	/60			50/60				
Putere	[W]	1600		1200		1100		18	00	1400		1200		2000	1500	1300
Curent electric nominal	[A]	7		10		11		8 12		2	1	2	9	13	13	
Trepte comutato	0 - I - II				0 - I - II				0 - 1							
	Treaptă	I	Ш	- 1	Ш	I	II		R	eglabil	ă manı	ıal		Reglabilă	glabilă și controlată electronic	
Temperatură	[°C]	350	500	50	00	50	00	100-550		80-	-550	80-550		80-650	80-650	80-650
	[°F]	660	930	930		930		210-	-1020 180-1020		180-1020		180-1200	180-1200	180-1200	
	Treaptă	-1	Ш	- 1	Ш	-1	Ш	- 1	II	1	Ш	- 1	Ш	Reglabilă electro		nic
Debit de aer	[l/min]	350	500	250	400	250	400	250	550	250	450	250	450	200-550	200-500	200-500
	[cfm]	12.5	17.5	8.8	14	8.8	14	8.8	19.5	8.8	16	8.8	16	7-19.5	7-17.5	7-17.5
Greutate cu	[kg]	0.58					0.60				0.63					
cablu	[lbs]			1.	28					1.	32				1.39	
Dimensiuni	[mm]	230 x 80 x 240														
L x B x H [inch] 9.1 x 3.2 x 9.5					5											
Clasa de protecţie		II/ 🔲 (dublu izolat)														

Utilizare conform destinației

Această suflantă de aer cald este destinată tuturor utilizărilor la care se întrebuințează aer cald, menționate în prezentele instrucțiuni de folosire, cu condiția respectării normelor privind siguranța și protecția muncii și a folosirii de accesorii originale.

Utilizări	Α	В	С
Contractarea de furtunuri fretate, îmbinări prin lipire şi racorduri lipite, lipirea de ambalaje şi componente electrice.	•	•	•
Deformarea de articole pe bază de acrilați, PVC, polistiren, țevi, plăci și profiluri precum și lemn ud.	•	•	•
Sudarea materialelor plastice termoplaste, pardoselilor de PVC şi linoleum, a ţesăturilor, prelatelor, foliilor cu strat de acoperire din PVC.		•	•
Lipirea cu cositor, lipirea cu aliaj special de argint, elemente constructive SMD, papuci de cablu precum și dezlipirea îmbinărilor lipite.		•	•
Îndepărtarea straturilor de vopsea – îndepărtarea straturilor vechi, chiar groase, de vopsele pe bază de ulei sau emailuri cât și a tencuielilor pe bază de materiale sintetice.	•	•	•
Uscarea mostrelor de nuanțe de vopsea, a chiturilor, adezivilor, rosturilor de construcție și a stucaturilor.	•	•	•
Îmbinare prin lipire - lipiri pe suprafețe întinse cu adezivi de contact, activarea lianților aderenți (emulsionabili), accelerarea proceselor de lipire, dezlipirea punctelor de lipitură, cât și aplicarea sau dezlipirea ștraifurilor cu strat de clei pentru margini.	•	•	•
Dezgheţarea treptelor de scări îngheţate, a broaştelor de uşi, a capotelor de portbagaj , a portierelor de autoturisme cât şi dezgheţarea frigiderelor şi congelatoarelor.	•	•	•
Dezinfectare - cu aer fierbinte la 600 °C se pot igieniza rapid grajdurile de animale. Se pot combate atacurile carilor de lemn (Atenție: pericol de incendiu! nu încălziți atât de puternic suprafața lemnului.).		•	•

Montarea duzei pe ţeava elementului de încălzire 3

O duză căzută pe jos poate aprinde un obiect. Duzele trebuie montate strâns și sigur pe mașină.



Atingerea duzei fierbinți poate duce la arsuri grave. Înainte de a monta resp. a schimba duza, lăsați mașina Atingerea duzei nerbini podite duce in annum să să se răcească complet sau folosiți o unealtă adecvată.



O duză fierbinte poate duce la aprinderea substratului. Puneți duza jos numai pe un substrat rezistent la



O duză greșită sau defectă poate provoca returul aerului fierbinte și deteriorarea mașinii. Nu folosiți decât duze originale adecvate pentru maşina dumneavoastră, conform tabelului.

			G					
A	•	•	•					
В	•	•	•	•				
С	•	•	•	•	•	•	•	•

Punere în funcțiune


Tineți seama de tensiunea rețelei de curent: Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de plăcuța indicatoare a tipului mașinii. Cablurile prelungitoare trebuie să aibă o secțiune de min. 2 x 1.5 mm².

Cor	nectare:	Deconectare:
A :	Poziţionaţi comutatorul 1 pe I sau II.	Poziţionaţi comutatorul 1 pe 0.
B :	Poziţionaţi comutatorul 1 pe I sau II. Ajustaţi regulatorul de temperatură 2 în funcţie de necesităţi.	Pentru răcire, poziționați comutatorul 1 pe II și regulatorul de temperatură 2 pe MIN. După ce mașina sa răcit, poziționați comutatorul 1 pe 0.
C	Poziţionaţi comutatorul 1 pe I. Selectaţi programul dorit sau programaţi temperatura şi fluxul de aer după dorintă (vezi "Reglaie").	Pentru răcire, lăsaţi maşina să funcţioneze în modul de COOL DOWN (vezi "Reglaje"). După ce masina s-a răcit. pozitionati comutatorul 1 pe 0.


C Executarea reglajelor la displayul 2

Începeţi selectarea apăsând tasta SELECT (meniu). Indicaţie: Dacă pe display apare intermitent o anumită valoare, aceasta poate fi modificată cu PLUS sau MINUS. Acţionând din nou tasta SELECT se trece la pasul următor.

Selectarea limbii, temperaturii




Selectarea programului de funcționare



	1-Reglare liberă	80 °C/5	8. Sudare PPEPDM	280 °C/5
2.	2-Reglare liberă	80 °C/5	Sudare HD-PE	300 °C/3
3.	Contractare	450 °C/5	10. Sudare PP	320 °C/3
4.	Formare	500 °C/4	Sudare PVC-U	340 °C/3
5.	Lipire cu aliaj moale	650 °C/3	12. Sudare ABS	360 °C/3
6.	Uscarea straturilor de vopsea	650 °C/5	13. Sudare PC	370 °C/3
7.	Îndepărtarea straturilor de vopsea	425 °C/5	Sudarea foliilor de pardoseală	450 °C/3

Apare redat intermitent titlul programului de funcţionare. După 2 s pe display apare un text mai lung, iar după două pasaje revine titlul programului. În acest timp se poate apăsa din nou tasta SELECT pentru a adapta temperatura, resp. debitul de aer.

Selectarea programului STANDBY sau COOL DOWN



- Selectați STANDBY în cazul în care întrerupeți lucrul pentru scurt timp. Alimentarea cu energie se reduce.
- La sfârşitul lucrului selectaţi întotdeauna COOL DOWN (RĂCIRE). Deconectaţi maşina după ce aceasta s-a răcit şi scoateţi ştecherul afară din priză.

Suomi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japani

vahvistaa täten, että kuumailmapuhaltimet HG5012, HG551V, HG651C

jotka on valmistanut LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, täyttävät yrityksemme markkinoille tuomassa kokoonpanossa EY-direktiivien 2004/108 ja 2006/95 vaatimukset ja että seuraavia standardeja on sovellettu vaatimustenmukaisuuden todistamiseksi:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Svenska

Konformitetsförklaring

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan

bekräftar härmed att varmluftsfläktarna HG5012, HG551V, HG651C

tillverkade av LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, uppfyller kraven i EG-riktlinjerna 2004/108 och 2006/95 i de utföranden som ställts tills förfogande av oss. Följande normer har tillämpats:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Rätten till ändringar förbehålles

Ελληνικά Δήλωση συμβατότητας

η MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Ιαπωνία

δηλώνει ότι οι φυσητήρες θερμού αέρα HG5012, HG551V, HG651C

στην έκδοση που έχει τεθεί από εμάς σε κυκλοφορία στην αγορά και κατασκευάζονται από την LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ 2004/108 και 2006/95 και εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Τηρείται το δικαίωμα αλλαγών

Türkce

Uygunluk Beyanı

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonya

firması, LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil firması tarafından üretilmiş

HG5012, HG551V, HG651C

tipi sıcak hava tabancalarının, piyasaya sunuldukları şekilde 2004/108 ve 2006/95 sayılı Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olduğunu ve aşağıda belirtilen standartların uygulandığını beyan eder:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Değişiklik yapma hakkı saklıdır

Polski

Deklaracja zgodności

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonia

Stwierdza, że dmuchawy gorącego powietrza – opalarki typu

HG5012, HG551V, HG651C

wyprodukowane przez firmę LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Szwajcaria i wprowadzone do obrotu rynkowego przez naszą firmę spełniają wymogi podane w dyrektywach Komisji Europejskiej KE 2004/108 i 2006/95. Zastosowano również następujące normy:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Magyar

Megfelelőségi Nyllatkozat

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japán

ezennel igazolja, hogy a következő típusú forró levegő fúvó berendezés: HG5012, HG551V, HG651C

(gyártja: LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil) az általunk forgalmazott kivitelben megfelel a 2004/108 és 2006/95 számú EK-irányelveknek, és a következő szabványok alkalmazásával készül:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

A módosítások joga fenntartva

Česky

Prohlášení o shodě

Společnost MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonsko

potvrzuje, že ventilátory horkého vzduchu **HG5012**, **HG551V**, **HG651C**

ivyrobeny společností LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, splňují v námi dodaném provedení požadavky směrnic ES 2004/108 a 2006/95 a že byly použity následující normy:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Změny vyhrazeny

Slovensčina

Prehlásenie konformity

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonsko

potvrdzuje, že dúchadlo horúceho vzduchu **HG5012, HG551V, HG651C**

vyrobené spoločnosťou LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, spĺňa smernice EG 2004/108 a 2006/95 konštrukčného vyhotovenia, ktoré sme uviedli do chodu a boli aplikované nasledovné normy:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Zmeny vyhradené

Română

Declarație de conformitate

MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonia

Confirmă faptul că suflanta cu aer cald **HG5012**, **HG551V**, **HG651C**

fabricată de LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, în execuţia realizată de noi, respectă directivele EC 2004/108 şi 2006/95 şi s-au aplicat următoarele norme:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări necesare

Македонски

Изјава за сообразност

МАКИТА Корпорејшн, 3-11-8 Сумијоши-чо, Анјо, Аичи 446-8502, Јапонија потврдува дека, апаратите за

дување топол воздух HG5012, HG551V, HG651C

произведени од ЛАЈСТЕР Процес Технолоџис, Галилео-Штрасе-6056, Швајцарија-6056, Кегисвил, во состојбата во која се пуштени во промет од наша страна, ги исполнуваат условите на директивите на ЕУ 2004/108 и 2006/95 и дека се применети следните норми

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Го задржуваме правото на промени

中文

合規声明

MAKITA Corporation 公司 地址: 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan

本公司在此声明,

由LEISTER Process Technologies 公司(地址: Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil) 生产的具由本公司投入流通使用的规 格质量的型号为 HG5012, HG551V和 HG651C的热气鼓风机符合 2004/108 号及 2006/95 号欧盟方针的规定,并且使用了如下 标准: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

保留变更权

ეართული

კორპორაცია "მაკიტა", მისამართი: 3-11-8 Sumivoshi-cho. Anjo, Aichi 446-8502, Japan

ადასტურებს რომ ჰაერის გამათზობელი HG5012, HG551V, HG651C

წარმოებული

LEISTER Process Technologies მიერ, მისამართი: Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil აკმაყოფილებს EG 2004/108 და 2006/95 ნორმებს და გამოიყენება შემდეგ პირობებში:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

ცვლილებები დაცულია

日本語

規則順守証明

郵便番号 446-8502 愛知県安城市住吉町3丁目11番8号 株式会社 マキタ 日本

は、LEISTER Process Technologies、 Galileo-Strasse 10、 CH-6056 Kaegiswil により作製された熱風エアブロウアー HG5012, HG551V, HG651C

にEG規則2004/108 および2006/95を順守し、以下の基準 を利用していることをここに表記いた

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

変更あり

Հայերեն

Համապատասխանության **հայտարարութ**յուն

MAKITA Corporation (կորպորացիան), 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan

հաստատում է, որ HG5012, HG551V, HG651C մակնիշի արդյունաբերական ֆեները

արտադրված են LEISTER Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil կողմից, ընդ որում մեր կողմից վաճառքի հանված ապրանքանիշերը իրականացնում են EG-ի ցուցումների 2004/108, 2006/95 պահանջները և որտեղ կիրառված են **հետևյալ նորմերը**. EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233,

Փոփոխությունները հնարավոր են

EN 60335-2-45

22.04.2009

Tomoyasu Kato, Director



P-71417 HG5012/HG551V HG651C



P-71423 HG5012/HG551V HG651C



P-71439 HG551V/HG651C



P71445 HG5012/HG551V HG651C



P-71451 HG651C



P-71473 HG651C



P-71489 HG651C



P-71495 HG651C



P-71504 HG651C



P-71548



P-71554



PP. P-71510 HDPE. P-71526 P-71532 ABS.

Headquarters

MAKITA Corporation 3-11-8 Sumiyoshi-cho Anjo, Aichi 446-8502, Japan MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK 15 8JD, United Kingdom